

Vnitřní informace

INFORMACE Z JE TEMELÍN

Dnes ráno byl odložen start reaktoru druhého bloku po odstávce. Důvodem bylo zjištění vnitřní netěsnosti jednoho z parogenerátorů.

Aktuálně probíhá vychlazování bloku pro opravu závady. K úniku radioaktivity mimo zařízení bloku nedošlo. Událost nemá dopad na okolí elektrárny ani na její zaměstnance. O situaci byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Od čtvrtka pracuje první blok ve výkonovém efektu. Každý den bude výkon bloku snižován přibližně o jedno procento až na úroveň kolem 85 procent. Provoz na výkonovém efektu bude ukončen v pátek 10. července, kdy bude blok plánovaně odstaven pro výměnu čtvrtiny paliva. Odstávka je plánována do konce srpna.